

Turn Roll 鐸接滾輪床

銲接滾輪床





自動調心式銲接滾輪床



單馬達雙邊傳動

自動調心式銲接滾輪床



單馬達雙邊傳動+自走台車







2輪式銲接滾輪床







2輪式銲接滾輪床




雙馬達雙邊傳動+自走台車



Bolt type:
螺絲孔方式人工位移滾輪位置

手動螺桿調整滾輪
位置。
Manual lead screw.




手動調整



電動螺桿調整滾輪位置。
motorize lead screw.

電動滾輪位置調整



製造中
電動滾輪位置
調整

三菱變頻器+線控遙控器。



台達變頻器+無線控遙控器。

